



ROMANIA

**JUDETUL VRANCEA
COMUNA TIMBOESTI**

Sediul Primariei : Comuna Timboesti

Telefon/Fax : 0237256105

Pagina web : timboesti.primarievn.ro

Email: primaria_timboesti@yahoo.com

NR 8015 / 16.10.2016

**CATRE : INSTITUTIA PREFECTULUI VRANCEA
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA**

Va facem cunoscut ca in seara zilei de 15.10.2016 , in jurul orei 20.15 s-a produs un incendiu la locuinta numitului IACOVACHE ION din satul Slimnic . Incendiul a fost de intensitate mare si s-a extins in intreaga locuinta , aceasta arzand in totalitate.

In actiunea de stingere a incendiului am fost sprijiniti de Detasamentul de pompieri Rm – Sarat.

Fata de cele de mai sus va informam ca numitul IACOVACHE ION este o persoana saraca, familia acestuia fiind formata din 8 membri minori , fara loc de munca si fara posibilitatea construirii unei noi locuinte .

Primaria com. Timboesti nu dispune de sumele necesare acordarii unui ajutor , si nici de acordarea unei locuinte temporare.

Fata de cele de mai sus va rugam sa ne sprijiniti pentru rezolvarea celor mentionate , avand rugamintea urgent sa ne dotati cu un modul pentru locuit.



**PRIMAR
MARIEAN PLESEA**



ROMANIA

JUDETUL VRANCEA

COMUNA TIMBOESTI

Sediul Primariei : Comuna Timboesti

Telefon/Fax : 0237256105

Pagina web : timboesti.primarievn.ro

Email: primaria_timboesti@yahoo.com

Nr.8023/17-10-2016

Catre,

Institutia Prefectului – Judetul Vrancea

Spre stiinta

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ VRANCEA

Revenim la adresa numarul 8015/ 16-10-2016, prin care va aducem la cunostinta ca in seara zilei de 15-10-2016, in jurul orei 20.15 in satul Slimnic, comuna Timboesti, Jud. Vrancea s-a produs un incendiu la locuinta numitului Iacovache Ion.

Incendiul a distrus in totalitate locuinta formata din doua incaperi in care locuia familia formata din opt membri.

Avind in vedere vremea neprielnica, precum si faptul ca Primaria nu dispune de un spatiu pentru o locuinta provizorie , va rugam sa ne sprijiniti in acordarea unei locuinte modulare pe perioada in care se va reconstrui locuinta.

Fata de cele relatate mai sus va rugam sa ne sprijini in acordarea unui ajutor financiar de urgenta in vederea refacerii locuintei deoarece familia nu are posibilitatea de a reconstrui locuinta afectata iar Primaria Timboesti nu dispune de fonduri la acest moment.

Primar,

Plesea Mariĕan





INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
SUBUNITATEA Detachmentul de pompieri P11 Sărat

Proces - verbal de intervenție
nr. 18 din 15.10.2016

Încheiat în temeiul prevederilor art.11 lit.y) din H.G. nr.1492/2004, art.35 lit.n) din O.M.A.I. nr.1134/2006, cu modificările și completările ulterioare și art.42 din O.I.G nr.1146/2008 cu modificările și completările ulterioare:

În ziua de 15 luna oct anul 2016 subunitatea Detachmentul de pompieri P11 Sărat
a intervenit în localitatea (locul intervenției) Com. Îmbrășă, Str. Știrbei din județul (sectorul)
Urziceni str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ etj. _____ apt. _____, pentru
(tipul intervenției) _____ produs la (bunul)
Casa de locuit proprietatea PR. LUPU IACOVIAȘ, chiriaș/
administrator / conducător auto proprietar, CI(BI) seria _____ nr. _____.

Situația constatată după executarea recunoașterii:

Incendiuul s-a produs în camera de dormit a doamnei, care se afla în starea de inconștiență, din cauza lămpii de incalzit.

După încheierea intervenției s-au constatat următoarele:

1. Consecințele evenimentului:

Au ars: Casa de locuit în suprafață de 40 m², acoperișul, mobilierul, obiectele de valoare, haine, încălțăminte, cărți, bijuterii, unelte de muncă, etc. Valoarea estimată a pierderilor este de 10.000 lei.

2. Victime:

Nu s-a înregistrat nici o victimă.

3. Au fost salvate:

- persoane adulte: Nu s-a înregistrat.
- copii: Nu s-a înregistrat.
- animale: _____
- păsări: _____

4. Bunuri salvate:

Incinerator, adăpost animale.

5. Elemente privind stabilirea cauzei probabile a evenimentului

- locul (focarului) Camera de dormit
- sursa probabila de aprindere (la incendiu) Lămpă de incalzit
- mijlocul care putea produce aprinderea Casa de locuit
- primul material care s-a aprins Tapet
- împrejurarea determinantă Casa de locuit în suprafață de 40 m²
- condiții care au favorizat dezvoltarea și propagarea evenimentului (incendiului) Dezechilibrul la lămpă de incalzit din cauza lămpii de incalzit.

Date suplimentare se pot solicita Inspectoratului județean/al municipiului București pentru Situații de Urgență cu sediul în Str. Băneasa nr. 51

Drept pentru care s-a realizat prezentul proces - verbal în 3 exemplare (ex. nr. 1 la unitate, ex. nr. 2 la proprietar, ex. nr. 3 la subunitate)

Calitatea		Nume și prenume		Semnătura	
ISU		PR. LUPU IACOVIAȘ			
Proprietar (chiriaș)		LUPU IACOVIAȘ			
Poliția		AP. MINATLA CANON			
SVSU		CHIRIAC GIB			
Calitatea	Nume și prenume		CNP	Domiciliu	Semnătura
Martor	MINATLA GHE.		109010220682	Urziceni	